



La chiesa degli Eremitani in una pianta storica.


La chiesa degli Eremitani dopo il bombardamento, 1944.
In primo piano le macerie di cappella Ovetari.


La chiesa degli Eremitani in un acquerello del 1700 circa.
È visibile iAl sagrato prima dei lavori per la creazione della nuova strada.


Il cantiere durante i lavori di ricostruzione della chiesa, 1946.
I puntellamenti e l'allestimento dei lavori di restauro dell'Abside e di cappella Ovetari.


Scorcio della cappella Ovetari dalla navata dopo i lavori di apertura dell'arco, 1926.
Il restauro ha previsto la demolizione del diaframma murario che divideva l'anticappella dalla chiesa.


La cappella vista dall'anticappella dopo la ricostruzione postbellica. Si notano i quattro gradini d'accesso, la collocazione dei pannelli con gli affreschi sulle pareti nord e sud, l'altare nella posizione centrale sotto l'arco.



Evoluzione storica


Parete sud, rilevo dello stato di fatto


Parete sud, rilevo dello stato di fatto


Sezione verso l'altare stato di fatto


Sezione stato di fatto


Pianta stato di fatto


Fotoinsserimento con ricostruzione della parete nord sulla base delle foto dell'archivio Alinari